

FENOPLAST PMMA

Speciální bobtnavý svařovací prostředek určený rychlému konstrukčnímu spojování materiálů ztvrdého PVC, z nichž alespoň jedna, či obě lepené plochy jsou pokaširovány (potaženy folií).

Návod k použití:

obě lepené (svařované) plochy je potřeba řádně odmastit čistícím prostředkem FENOSOL S 20 UVA.

Po našroubování přiloženého nástavce na otevřenou tubu naneste lepidlo v potřebném množství na jednu z připravených ploch.

!!! POZOR !!!

Prostředek je velmi agresivní k lepeným plochám, nanášejte opatrně a v nezbytném množství.

Poté obě plochy k sobě přitlačte a chvíli pod mírným tlakem podržte.